

Instructions de montage

Fabrication du support d'application de la pâte à souder

Placement des composants

Le placement des composants est relativement simple, toutes les valeurs des résistances sont notés et l'emplacement sans notation est pour le condensateur (0.1 μ f ou 100nf)

Programmateur

Deux pistes pour programmer les cartes:

- Utiliser des pogos pins sur le programmeur AVRISP
- Créer une carte avec un lecteur microSD et une entrée pour le programmeur AVRISP

Revision #3

Created 2020-06-18 09:19:37 UTC

Updated 2020-08-05 13:10:32 UTC