Instructions de montage

Fabrication du support d'application de la pâte à souder

Placement des composants

Le placement des composants est relativement simple, toutes les valeurs des résistances sont notés et l'emplacement sans notation est pour le condensateur (0.1µf ou 100nf)

Programmateur

Deux pistes pour programmer les cartes:

- Utiliser des pogos pins sur le programmeur AVRISP
- Créer une carte avec un lecteur microSD et une entrée pour le programmeur AVRISP

Revision #3
Created 2020-06-18 09:19:37 UTC
Updated 2020-08-05 13:10:32 UTC